

Rapport d'activité annuel 2022

Groupe Spécialisé n° 3.1 « Planchers et accessoires de plancher »

Nombre de réunions tenues dans l'année

6 réunions pour l'année 2022 et 1 consultation écrite.

Membres de Groupes Spécialisés


1 nouveau membre a intégré le Groupe Spécialisé pour 3 départs.

Le Groupe Spécialisé n° 3.1 compte désormais 36 membres.

Éléments statistiques

23 demandes examinées par le Groupe Spécialisé dont :

- ✓ 3 nouvelles demandes ; 14 révisions ; 0 Révisions partielles, 0 Extension commerciale et 6 révisions à l'initiative du GS



Famille	Nombre
Inserts de levage intégrés pour dalles alvéolées	2
Plancher surélevé en béton	1
Plancher à poutrelles en béton précontraint	1
Plancher à prédalles en béton armé avec treillis	1
Cheville et vis de fixation	2
Goujon pour structure béton	2
Poutre bois à section en I	1
Plancher à caissons en bois	2
Plancher béton à isolation intégrée	1
Plancher béton avec élégissement	0
Plancher préfabriqué nervuré en béton	1
Plancher mixte bois et béton	4
Plancher réversible mis en œuvre en structure	1
Rupteur de ponts thermiques pour plancher à poutrelles en Isolation Thermique Intérieure (ITI)	2
Rupteur de ponts thermiques structuraux en Isolation Thermique Extérieure (ITE)	0
Rupteur de ponts thermiques structuraux en Isolation Thermique Intérieure (ITI)	2

23 Avis publiés en 2022, dont :

- ✓ **3** nouvelles demandes ; **14** révisions ; **0** révision partielle ; **0** extensions commerciales. **6** révisions à l'initiative du GS,

Nouveaux domaines éventuels

Pas de nouveaux domaines en 2022.

Les premiers procédés constitués de bétons bas carbones devraient faire l'objet d'évaluations durant l'année à venir.

Propositions de passage au traditionnel faites par le Groupe Spécialisé

Pas de propositions de passage au traditionnel.

Documents publiés

Pas de nouveaux documents publiés.

Révisions d'office

Révisions d'office des Avis Techniques de procédés bois (planchers mixtes bois-béton, poutres en I, plancher caisson bois) pour la mise à jour des limitations de flèches actives.

Faits marquants propres au GS

Pas de faits marquants.